

○崩壊・・・多くの場合尾根筋先端部や遷急点付近で発生している。











○上記，堰堤群の袖部が浸食されている











○ダム湖に面した表層崩壊





○凸状斜面の表層崩壊



○節理の発達した凸状露岩斜面でトップリング状の剥離が進行





○左岸側では直線状の節理に規制




○小尾根先端部の表層すべり（マサ）





○受け盤のすべり（砂岩・泥岩）



○法枠を基礎とした岩盤緑化（14年経過、鳥取西部地震）

