


○地層の走向傾斜に斜交するアンカー…固定対象？




護岸：排水口を通して道路面まで打ち上げられた小石



破碎試験時に確認されたアンカーピン（くさび式）の定着状況



○河川と直交する水路による水制機能



水路からの流入水下流側に土砂が堆積

○アンカレッジのクラック

内部構造は分かりませんが、素人目には危ないような・・・

