

○雪崩防止柵（崩壊土砂による被災）

…ワイヤーロープで固定されており，衝撃荷重に耐えられなかった



○練り石積みの緩み…水圧によるすべり



石積み端部のクラック



同左，中央末端付近の湧水

○法面工の被災…防草コンクリート（張りコン）等でも，土砂地盤では浸食を受けやすいようであり，このような地盤は緑化を基本とすべきであろう



枠内石詰めめの沈下／ハラミ



法面工下位地盤の浸食による被災

○ブロック積みの水平状クラック…座屈？

